
∠20°
∠25°
∠30°
∠35°
∠40°
∠45°
∠50°
∠55°
∠60°
∠65°
∠70°
∠75°
∠80°
∠90°
Угол раскрытия лопаток (∠90° — закрыто, ∠0° — открыто)
Давление P, Па
3000
2000
1000
500
100
50
10
5
1
Скорость воздуха V, м/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20